

後付け部品（ポータブルナビゲーションキット）の電源リレーについての  
自主改善の実施について

平成 30 年 7 月 27 日

国土交通省 自動車局

審査・リコール課長 殿

通知者の氏名

又は名称 株式会社アイテイシー

住 所 〒272-0142 千葉県市川市欠真間 1-10-8

弊社が製造・販売した、後付け部品（ポータブルナビゲーションキット）の電源リレーについて、不具合があることが判明いたしましたので、以下の通り自主改善を実施いたしたく、ご報告申し上げます。

整理番号		自主改善開始日	平成 30 年 7 月 27 日
不具合の内容	後付け用品として販売したポータブルナビゲーションキットのオプション部品として製造・販売した電源リレーの基板製造工程において、フラックス残渣の洗浄に用いた洗浄剤の成分が不適切であったため、フラックス残渣と洗浄剤混合物がダイオード基部に残り、当該洗浄剤の成分が吸湿し、ダイオード基部の電気抵抗が小さくなっているところにエンジン始動直後、あるいは加速時の急激な電圧変動で短絡が起こり基板が発熱、炭化し、誘電化することにより過熱が進み、最悪の場合発火する恐れがある。		
改善の内容	現装着車両において、今後同事象が発生する可能性があることから、装着した全車両のユーザーについて当該リレーを取り外し・回収し、お客様へ当該リレーの代金を返金する。		
クレーム件数	5 件		
事故の有無	有		
使用者に周知させるための措置	・販売ルートに基づくユーザーへのダイレクトメール等による告知 ・(株)アイテイシーのホームページへの自主回収情報の掲載による告知		

対象の製品名	品番	自主改善対象製品の製作期間	自主改善対象数	備考
ポータブルナビゲーションキット電源リレー	J1S DD9 A05	2015 年 7 月～ 2015 年 11 月	505 個	フォルクスワーゲン up! 用
(計 1 種類)	—	合計	505 個	

問い合わせ先

株式会社 アイテイシー

TEL : 047-397-0692

受付時間 : 9:30 ~ 18:00